


Дата	Учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	QR-код
03.08.2023	№ 18230061000207092532	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57
E-mail: oktgp@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «03» августа 2023 г. № 02/60

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28" (ОГРН 1031800552057, ИНН 1831054889)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

поступили сведения о следующих действиях (бездействиях), что в МБОУ "СОШ № 28", расположенной по адресу: 426000, Удмуртская Республика, город Ижевск, Широкий пер., д.71а, имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Допускается перекрытие проезда для пожарной техники предметами (бетонными полусферами), ограничивающими проезд пожарной техники (п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений на 3 этаже с обозначением категорий и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны (ст. 1, 2, 4, 6, 17, 18, 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020), п. 4.2 СП 12.13130.2009);

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»);

- При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009);

- Ширина горизонтального участка пути эвакуации из мастерской менее 1 м (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020);

- Проступы ступеней эвакуационной лестницы с пристроя мастерской не сплошные (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.1.2 СП 1.13130.2020);

- Ограждение эвакуационной лестницы с пристроя мастерской высотой менее 1,2 м (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.7 СП 1.13130.2020);

- Приказ о назначении лиц, ответственным за пожарную безопасность требует переработки в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Допускается прокладывание электрической проводки по горючему основанию на кровле (пп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Дверь вентиляционной камеры, расположенной на 3 этаже пристроя, не противопожарная (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1, 8.2 СП 7.13130.2013);

- Допускается хранение различных предметов в тамбуре выхода из школы футбола (пп. «в» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020));

- Устройство для самозакрывания на противопожарной двери электроштитовой отсутствует (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020));

- В школе футбола размещается менее 2 огнетушителей (п. 400 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020));

- В школе футбола в месте установки приемно-контрольного прибора пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)).

- Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует) (ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- СП 1.13130.2020;

- СП 2.13130.2020;

- СП 4.13130.2013;

- СП 10.13130.2020;

- СП 484.1311500.2020.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности в срок не позднее 03.10.2023 года. Сведения о принятых мерах Вы можете направить в адрес ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору

Н.А. Белых

Предостережение подготовил государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Соломин Вадим Валерьевич, телефон 60-66-57, электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Предостережение направлено в электронном виде

« ____ » _____ 20__ г. _____

электронный адрес

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99